

↓西砂公園入口の点字ブロックが修復されました。
(西砂町5丁目)




↓車が横断歩道上を通りコンビニ店に侵入して危険なため歩道に防護柱を設置しました。(大山団地東交差点)



↑マンホール周辺が陥没していたため、路盤調査を行い安全確認した上でアスファルト舗装されました。

(西砂町5丁目)



↓事故が多発する交差点に！さらなる安全対策『ナイトポリス』が設置されました(西砂町4,5丁目)



↑暗い道路に LED の街路灯 2 基と飛び出し注意の標識が新設されました (西砂町2丁目)



↑飛び出し注意の看板が新しくなりました。
(西砂町5丁目)



↑カーブミラー設置
(西砂町2丁目)

東団地・松中北通りの歩道が木の根上がりで凸凹して「段差につまずいて危ない！」との声を頂きました。市からURに要請して改修されました。→

