

岩井橋上、横断歩道の段差を解消しました

課題: 清洲橋通り、岩井橋上の横断歩道は、歩道との間に段差が存在し非常に不便な横断歩道でした。段差の解消は歩道の切り下げを施工しますが、橋の構造上、歩道の切り下げが不可能でした。

対策: 所轄警察や道路管理者と検討した結果、横断歩道の位置を橋上から東側方向の道路上に移設することで、段差の解消と親水公園とのアクセスもスムーズになり、安全・安心・快適な横断歩道を実現いたしました。

