



↑ 飛び出し防止対策  
(西砂町2丁目 15-9)



©KOMEITO



↑ 見通しが悪い箇所の安全対策 (一番町5丁目)

雨水の流入を防ぐため、道路にU字溝が横断的に設置されました！ (西砂町2丁目)



©NEW KOMEITO

↑ この地域の更なる雨水対策を進めるため、雨水管理設に向けた調査費が予算に計上されました。



← 残堀川緑道にあるパーゴラの腐食した危険な部分を取り除きました。  
(一番町1丁目先)



©KOMEITO



↑ 壊れていたガードレールが修復されました。  
(西砂町3丁目)