

南小岩7丁目

下小岩親水緑道の 水たまり解消！



道路にくぼみができていて、雨の日は水溜りができ、水捌けが悪いため、歩きにくいとの声がありました。区の土木部と相談した結果、このほど道路の舗装工事が行われました。

東小岩4丁目

点字ブロックが 新しくなりました！

視覚障害者のための横断歩道前の点字ブロックが剥がれているため、直してほしいとの要望を受けました。区の土木部に相談したところ、先ごろ、新しい点字ブロックが設置されました。



南小岩6丁目

交差路の安全対策！



交差路で一時停止せずに走行する自転車が、自動車との接触事故が起きていることから、地域の方から安全対策を講じてほしいとの要望がありました。

区の土木部に相談し、調査した結果、注意看板が設置されました。

鹿骨4丁目

道路の凸凹を解消！



道路が凸凹で、雨の日、水捌けが悪く、地域住民より、道路整備の要望を受けました。区の土木部に相談し、調査した結果、舗装工事が行われました。

東松本1丁目

通学路の安全対策！



交差路での自動車の事故が多く、通学路でもあり、地域住民から安全対策を講じてほしいとの相談を受けました。

区の土木と相談した結果、注意看板を設置するとともに、路面の注意表示と外側線が薄くなっているため、再度表示を行いました。

南小岩7丁目

交差路の安全対策！



見通しの悪い、交差路で、自転車と車の事故も起きていることから、地元住民から安全対策を講じてほしいとの相談がありました。

区の土木部に相談し、調査した結果、注意看板の設置と路面表示を行いました。

北篠崎2丁目

電柱が新しくなりました！

電柱が傾いていて、地震がきたら、倒れてくるのではないかと、直してほしいと、地域住民から相談を受けました。

区の土木部に相談し、NTTとの協議の結果、先ごろ、傾いた電柱を撤去し、あらたな電柱が設置され、安心の声が聞かれています。



南小岩7丁目

下小岩小学校の通学路が 安全・安心に！



下小岩小学校に通う児童の保護者から、通学時、通る車が多いため、通学路の安全策を講じてほしいとの要望がありました。

区の土木部に相談したところ、道路にグリーンベルトや外側線を引くなどの対策が図られました。保護者の皆様からは、「子ども達も歩くところが分かりやすくなったので、そこからはみ出して歩かないようになり、安心して子どもたちを見送れる」との喜びの声をいただいております。