

通学路緊急合同点検後の対応状況例（平成24年度第1回目実施）

【桃園小】



外側線、通学路標示の補修
(桃園小プール角の交差点)



外側線、通学路標示の補修
(桃園小プール角の交差点)



外側線、通学路標示の補修
(桃園小正門前)



スピード抑制看板の交換
(桃園小正門前)



飛び出し注意電柱幕の設置
(本町3丁目32番付近)



速度抑制の路面標示
(本町3丁目24番付近)



速度抑制の路面標示
(本町3丁目22番付近)

【桃花小】



飛び出し注意看板設置、路面標示補修
(中央4丁目6番付近)



自転車とまれマーク設置
(中央4丁目6番付近)



通学路標示の補修、自転車とまれマーク設置
(中央5丁目38番付近)



通学路標示補修
(中央5丁目11番付近)



交差点カラー舗装補修、学童注意電柱幕設置
(桃花小正門前)



外側線補修
(中野3丁目32番付近)

【中野本郷小】



自転車の速度抑制の路面標示設置
(中野通り歩道)



自転車の速度抑制の路面標示設置
(中野通り歩道)



歩行者とまれマーク、自転車とまれマーク設置
(中野通り横断歩道)



横断歩道設置
(本町4丁目31番付近)



信号機設置
(本町4丁目4番付近)



注意抑制電柱幕の設置
(本町5丁目23番)

【向台小】



飛び出し注意電柱幕の設置
(弥生町2丁目15番付近)



飛び出し注意電柱幕の設置
(弥生町1丁目24番付近)



止まれ表示、外側線、通学路標示の補修
(弥生町1丁目44番付近五叉路)



スピード抑制看板の設置
(弥生町1丁目44番付近五叉路)



外側線補修
(本町2丁目1番東郷橋付近)